

Kaplijst Dijkverbetering Stammerdijk vak C Driemond
 20250627 Haskoning obv inventarisatie Pius Floris februari 2023

Boomnr.	Latijnse naam	Standplaats	Leeftijd	Stamdiameter (cm)	Hoogte (m)	Kroon diameter	Conditie	Toekomst	Kwaliteit	Verplantbaar	Kroon	Stam	Stamvoet	Aantasting	Conclusie BVC	Boomtype	Advies	Opmerking
36	Acer pseudoplatanus	Gras	15	20	0-6	3	Redelijk	> 20 jaar	Redelijk						Goedgekeurd	Vormboom	Behoud niet mogelijk zonder schade	Staat op 20 cm vanaf damwand.
42	Betula pendula	Beplanting	17	20	0-6	6	Redelijk	> 10 jaar	Matig	gekandelaard, doorschoten					Goedgekeurd	Vormboom	Behoud niet mogelijk zonder schade	Staat tegen damwand.
43	Alnus glutinosa	Beplanting	17	20	0-6	1	Goed	> 20 jaar	Redelijk						Goedgekeurd	Vormboom	Geen problemen verwacht	Staat op 40 cm uit damwand
46	Alnus glutinosa	Gras	31	40	9-12	7	Redelijk	> 10 jaar	Matig	Klimop in kroon					Goedgekeurd	Vrij uitgroeiende boom	Behoud niet mogelijk zonder schade	Geheel vergroeid met klimop. Staat op loof 90 cm uit damwand.