

|         | KAPLIJST                       |             |              |              |         |               |                         |                   |               |                                                                                                                                                         |                               |                  |         |                                       |              |                 |          |               |                 |                        |                     |                             |
|---------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| id      | Lijst vergunningsplichtige sno | Boom oud.id | X Coördinaat | Y Coördinaat | Stadsde | Dichtstbijzij | Dichtstbijzijnde BAG Ad | Boom oud.Sootnaam | Boom oud.Soor | Boomebreken                                                                                                                                             | Boommaatregelen besluit       | Datum boomveilig | Boom oi | Flora en fauna aspecten               | Flora en fau | Boom oud.Toek   | Stamdiam | Boom oud.Boom | Termijnurgentie | Boom oud.Boomhoogte    | Toelichting besluit | Boom oud.Beschermingsstatus |
| 8743253 | VP5011-010626-010826           | 7229306     | 119.955,64   | 489.648,36   | West    | 1013ZZ        | Archangelweg 3          | Salix alba        | Schietwilg    | Mechanisch defect: Plakoksel<br>Mechanisch defect: Algestorven tak(ken) (m)<br>Ziekte/bacterie: Bloedingen                                              | Eco fase 1 kandelaberen kroon | 27-03-2026       | 1970    | Geen flora en fauna aspecten aanwezig |              | c. > 15 jaar    | 88,00    | b. Voldoende  | < 12 maanden    | f. 18 tot 24 m.        |                     |                             |
| 8743261 | VP5011-010626-010826           | 1008548     | 119.455,87   | 488.970,36   | West    | 1014AZ        | Overbrakerpad 10        | Betula pendula    | Ruwe berk     | Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen<br>Zwam/schimmel: Berkenzwam<br>Mechanisch defect: Algestorven tak(ken) (m)<br>Ziekte/bacterie: Bloedingen | Eco fase 3 reduceren stam     | 26-03-2026       | 1984    | Geen flora en fauna aspecten aanwezig |              | a. 0 tot 5 jaar | 42,00    | d. Slecht     | < 12 maanden    | e. 15 tot 18 m.        |                     |                             |
| 8743283 | VP5011-010626-010826           | 1009008     | 118.928,00   | 489.822,64   | West    | 1014AN        | Contactweg 48           | Salix alba        | Schietwilg    | Mechanisch defect: Houstcheur<br>Ziekte/bacterie: Watermerksiekte<br>Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen                                       | Eco fase 3 reduceren stam     | 31-03-2026       | 1989    | Geen flora en fauna aspecten aanwezig |              | a. 0 tot 5 jaar | 35,00    | d. Slecht     | < 12 maanden    | q. Niet van toepassing |                     |                             |
| 8743284 | VP5011-010626-010826           | 1009011     | 118.912,60   | 489.816,59   | West    | 1014AN        | Contactweg 48           | Salix alba        | Schietwilg    | Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen<br>Mechanisch defect: Rotting<br>Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen                              | Eco fase 3 reduceren stam     | 31-03-2026       | 1989    | Geen flora en fauna aspecten aanwezig |              | a. 0 tot 5 jaar | 55,00    | d. Slecht     | < 12 maanden    | e. 15 tot 18 m.        |                     |                             |
| 8743285 | VP5011-010626-010826           | 1009007     | 118.930,53   | 489.818,88   | West    | 1014AN        | Contactweg 48           | Salix alba        | Schietwilg    | Mechanisch defect: Spechtengat<br>Mechanisch defect: Klankafwijking                                                                                     | Eco fase 3 reduceren stam     | 31-03-2026       | 1989    | Geen flora en fauna aspecten aanwezig |              | a. 0 tot 5 jaar | 70,00    | d. Slecht     | < 12 maanden    | f. 18 tot 24 m.        |                     |                             |