



Advies kapaanvraag

Aanvraagnummer

DSO

2026100500511

Behandelend
ambtenaar

Datum bezichtiging

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

De aanvraag en de aangeleverde foto's leverden voldoende informatie om een gefundeerd advies te kunnen geven

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraag formulier)

2 Locatie

Locatie	☐ Voortuin	☐ Achtertuin	☐ Zijtuin	☒ Openbare ruimte	☐ Overige, complextuin
Adres	Diverse locatie in Nieuw West				
Postcode en plaats	Amsterdam				
Indien adres onbekend	Kadastrale sectie	Kadastraal nummer			

ID	Adres	Soortnaam Nederlandse	Boomgebreken	diameter	Boomhoogtekl	Toekomstverw	Conditie
1080167	Abberdaan 210	Iep (cultuurvariëteit)	Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem Zwam/schimmel: Zadelzwam Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem	51,00	e. 15 tot 18 m.	a. 0 tot 5 jaar	c. Onvoldoende
1147518	Colenbranderhof 18	Hollandse linde	Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Klankafwijking	55,00	e. 15 tot 18 m.	a. 0 tot 5 jaar	b. Voldoende
1146796	Marius Bauerplantsoen 11	Waterwilg	Mechanisch defect: Holte Mechanisch defect: Klankafwijking Mechanisch defect: Rotting	43,00	c. 9 tot 12 m.	a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht
1079059	Abberdaan 56	Iep (cultuurvariëteit)	Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem	36,00	d. 12 tot 15 m.	a. 0 tot 5 jaar	d. Slecht
1079945	Poortland 43	Iep (cultuurvariëteit)	Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem	54,00	e. 15 tot 18 m.	a. 0 tot 5 jaar	c. Onvoldoende
1142699	Ubbo Emmiushof 1	Huntingdon-iep	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Klankafwijking Mechanisch defect: Rotting	73,00	e. 15 tot 18 m.	a. 0 tot 5 jaar	c. Onvoldoende

3 Aanvraag

Aanvraag voor

☒ Kappen

☐ 1^e keer kandelabereren

☐ 1^e keer knotten

☐ Verplanten

☐ Kappen van iepen (werken volgens protocol
iepieziekte)

☐ Anders,

☐ Noodkap

Reden aanvraag: De bomen hebben gebreken en moeten uit veiligheid gekapt worden.

Is er een risico m.b.t beschermde flora en fauna?

☒ Nee, er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

☐ Ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit. Er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Toelichting : Zie bijlage 1

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

☐ Biedt plaats aan nestelgelegenheid

☐ Bijzondere groeivorm

☐ Biedt voedsel voor insecten

☐ Dendrologisch interessant

☐ Bloeiwijze of vruchtdragend

☐ Klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)

☐ Aantrekkelijke bloei

☐ Weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting:

De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde in belangrijke mate.

☐ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

☐ Knotboom

☐ Hakhout

☐ Inheemse soort

☐ Bijzondere soort

Toelichting:

Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de boom door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kan worden

De bomen hebben geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ Geplant bij plechtigheid (gedenkbom, oranjeboom, markeringsboom, etc)

☐ Fruitboomgaard (niet economisch)

☐ Vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting: Geen boom heeft een cultuurhistorische waarde of fungeert als herinnering aan een persoon of gebeurtenis.

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand levert een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege (zie toelichting)

☐ Markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

☐ Boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur

☐ Boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur

☐ Boom verweven met de geschiedenis van de omgeving

☐ Parken

☐ Boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting:

Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

☒ Nee

☐ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen

☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

☐ Lichtbeneming

☐ Ruimtegebrek

☐ Anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)

☐ Goed

☐ Voldoende

☐ Matig

☐ Slecht

☐ Afgestorven

Toelichting:

Toekomstverwachting

☐ Meer dan 15 jaar

☐ 5-15 jaar

☐ Minder dan 5 jaar

Toelichting:

6 Advies

(Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen? ☒ Ja ☐ Nee

Toelichting:

Ik adviseer voor de aangevraagde 6 bomen een kapvergunning af te geven. De bomen hebben ernstige gebreken, afstervingsverschijnselen of zijn dood. Uit de boomveiligheidscontrole is gebleken dat de bomen niet veilig en duurzaam zijn te behouden voor de openbare ruimte. De bomen vertegenwoordigen geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen.

Ik adviseer voor de aangevraagde 6 bomen een kapvergunning af te geven.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant? ☒ Ja ☐ Nee ☒ Uiterlijk vóór: 1 april 2028

☐ Nee = weigering tenzij,

Reden:

Exacte locatie herplant ☒ Op hetzelfde perceel

Storten in gemeentelijk herplantfonds? ☐ Ja ☒ Nee

Toelichting:

In het compensatie en herplant beleid staat het volgende:
Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren. Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten, profielwijziging of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.
Ik adviseer om een boom van de 1^{de} grootte* te herplanten. Deze 6 bomen moet voldoen aan de minimale plantmaat van 20-25 cm op 1 meter hoogte.
Op volwassen leeftijd dient de boom minimaal 15 meter hoogte te bereiken. Met deze herplant is rekening gehouden met de grootte van het perceel en wordt het hoogst haalbare resultaat nagestreefd. De boomsoort en de locatie op het perceel zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te bepalen. De bomen dienen in de volle grond te worden geplant. De afstand van de stam tot de erfgrans dient minimaal 50 cm te bedragen, ik adviseer hierbij rekening te houden met de toekomstige diktegroei van de stam. Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerstvolgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.

Flora & Fauna ☒ Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.

APV ☒ Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocol Gemeente Amsterdam.
Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.

Ontheffing iepenpage ☒ Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli.

Boomgrootte	Boomhoogte op volwassen leeftijd
1ste grootte	>15 meter
2de grootte	8-15 meter

3de grootte	5-8 meter
Vormboom / Heester	3-5 meter

Naam adviseur

W.Ootes

22-10-2026

Handtekening adviseur



Beeldbijlage:

ID	Dichtstbijzijnde BAG Adres	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerkingen
1080167	Abberdaan 210	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	
1147518	Colenbranderhof 18	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	
1146796	Marius Bauerplantsoen 11	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	De aanwezig holtes zijn dusdanig ondiep dat deze niet aantrekkelijk zijn voor fauna.
1079059	Abberdaan 56	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	
1079945	Poortland 43	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	
1142699	Ubbo Emmiushof 1	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	

Foto 2.