Kapitzki bomen	Boom oud-id	Stadsdeel of kern	Dichtstbijzijnde RAS-Adres	Dichtstbijzijnde RAS-Postcode	X Coordinaat	Y Coordinaat	Boom oud.Soortnaam	Boom oud.Soortnaam Soortnaam Nederlands	Boom oud.Jaar van aanleg	Boomgebreken	Stamdiameter	Boomnaamtreget bericht	Inspectiedatum	Toelichting bericht	Boom oud.Boomhoogteklasse actueel	Termijnurgentie	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerkingen	Boom oud.Toekomstverwachting	Boom oud.Beschermingsstatus gedetailleerd	Boom oud.Beschermingsstatus	Boom oud.Boomconditie
KPO22-010226-151226-Spoordbop	101714	West	Bilderdijkstraat 165	1053KP	119.901,63	486.788,92	Ulmus minor 'Sarniensis'	Monumentaalnep	1906	Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting	68,00	Verlies (boom verwijderen)	03-10-2026	De urgentiebetrokken in van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.	g. 24 m. en hoger	c. Ernstenden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (te verlen boom)			b. Voldoende