

Kaplijst bomen	Boom oud.Id	Stadsdeel of kern	Dichtstbijzijnde BAG Adres	Dichtstbij- zijnde BAG Postcode	X Coördinaat	Y Coördinaat	Boom oud.Sootnaam	Boom oud.Sootnaam.Sootnaam Nederlands	Boom oud.Jaar van aanleg	Boomegebreken	Stamdiameter	Boomaatregel besluit	Inspectedatum	Toelichting besluit	Boom oud.Boomhoogteklasse actueel	Termijnurgentie	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerkingen	Boom oud.Toekomstverwachting	Boom oud.Beschermingsstatus gedetailleerd	Boom oud.Beschermingsstatus	Boom oud.Boomconditie
KP025-010626-010826	1037640	Oost	Rietlandpark 191	1019DT	124.217,54	487.364,84	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier	1999	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	76,00	Vellen (boom verwijderen)	15-07-2026	De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.	g. 24 m. en hoger	< 6 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		b. Voldoende	
KP025-010626-010826	1051670	Oost	Amstelplein 7	1097DZ	122.957,79	484.400,55	Malus domestica cv.	Appel (cultuurvariateit)	1970	Algemeen: Afgestorven boom Mechanisch defect: Rotting stam Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Holte stam	31,00	Vellen (boom verwijderen)	03-03-2026		b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		e. Niet van toepassing		d. Slecht	
KP025-010626-010826	1062011	Oost	Commelinstraat 16	1093TS	123.482,49	486.257,96	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valse acacia (cultuurvariateit)	1996	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Beschadigd bastweefsel Mechanisch defect: Rotting Zwam/schimmel: Echte honingzwam Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m)	41,00	Vellen (boom verwijderen)	23-03-2026		e. 15 tot 18 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		h. Niet van toepassing (te vellen boom)	
KP025-010626-010826	1061744	Oost	Vrolikstraat 271	1091VB	122.933,84	485.427,01	Ulmus minor 'Sarniensis'	Monumentaaliep	1958	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m)	48,00	Vellen (boom verwijderen)	29-04-2026		g. 24 m. en hoger	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		d. Slecht	
KP025-010626-010826	1060470	Oost	Pretoriusstraat 83	1092GD	123.251,32	485.283,46	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valse acacia (cultuurvariateit)	1978	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m)	35,00	Vellen (boom verwijderen)	30-03-2026		d. 12 tot 15 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		d. Slecht	
KP025-010626-010826	1051010	Oost	Oosterpark 56	1092AP	123.259,87	485.838,44	Fraxinus excelsior	Gewone es	1978	Mechanisch defect: Holte Mechanisch defect: Rotting Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Klankafwijking	88,00	Vellen (boom verwijderen)	30-03-2026		f. 18 tot 24 m.	< 12 maanden	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Dik begroeide klimop, controleren op nesten voor uitvoeren werkzaamheden.	a. 0 tot 5 jaar		c. Onvoldoende	
KP025-010626-010826	1055364	Oost	Bredeweg 6	1098BP	123.862,10	485.385,92	Sorbus aucuparia edulis	Wilde lijsterbes (cultuurvariateit)	2004	Algemeen: Afgestorven boom	20,00	Vellen (boom verwijderen)	01-06-2026	Geen F&F aspecten.	b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Jonge dode boom.	e. Niet van toepassing		e. Zeer slecht	
KP025-010626-010826	1028719	Oost	Jan Vroegopsingel 6	1096CN	122.473,27	483.264,84	Acer campestre	Veldsdoorn	1970	Algemeen: Afgestorven boom Maaiveld: Grondscheuren	40,00	Vellen (boom verwijderen)	19-12-2025		b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Hedera controleren op tijdelijke nesten voor kap.	e. Niet van toepassing		e. Zeer slecht	
KP025-010626-010826	1028794	Oost	Zeeburgerdijk 215	1095AC	124.806,16	486.574,45	Tilia europaea	Hollandse linde	1960	Mechanisch defect: Holte Mechanisch defect: Rotting	28,00	Vellen (boom verwijderen)	09-03-2026		c. 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Holte geen geschikte verblijfplaats.	b. 5 tot 15 jaar		c. Onvoldoende	
KP025-010626-010826	1029564	Oost	Valentijnkade 56	1095JK	124.741,11	485.720,78	Tilia americana	Amerikaanse linde	1945	Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Klankafwijking	40,00	Vellen (boom verwijderen)	05-03-2026		d. 12 tot 15 m.	< 6 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		d. Slecht	
KP025-010626-010826	1034568	Oost	Kiekstraat 86	1087JB	128.592,71	485.328,55	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn (cultuurvariateit)	2005	Algemeen: Afgestorven boom	40,00	Vellen (boom verwijderen)	22-05-2026		d. 12 tot 15 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		e. Niet van toepassing		e. Zeer slecht	
KP025-010626-010826	1037189	Oost	Boniplein 11	10945C	124.252,29	485.833,04	Metasequoia glyptostroboides	Watercypres	1997	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Algemeen: ZZ Vervallen: Bestratingsopdruk (ernstig)	38,00	Vellen (boom verwijderen)	30-07-2026	Geen f&t aspecten. De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.	d. 12 tot 15 m.	< 6 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		b. Voldoende	
KP025-010626-010826	1034880	Oost	C. van Eesterenlaan 340	1019KE	124.395,53	487.030,70	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier	1989	Mechanisch defect: Houtschuur Mechanisch defect: Rib Mechanisch defect: Klankafwijking	51,00	Vellen (boom verwijderen)	17-03-2026		g. 24 m. en hoger	< 6 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (te vellen boom)		c. Onvoldoende	
KP025-010626-010826	1027062	Oost	Mattenbiesstraat 180	1087JV	128.467,04	484.933,89	Liriodendron tulipifera	Tulpenboom	2011	Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m)	20,00	Vellen (boom verwijderen)	20-05-2026	Dode jonge boom. Geen F&F aspecten. Geen boom in garantie.	a. tot 6 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	boom dood.	f. Niet van toepassing (te vellen boom)		h. Niet van toepassing (te vellen boom)	
KP025-010626-010826	1036943	Oost	Valentijnkade 61	1095JL	124.793,86	485.703,62	Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon-iep	1980	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem	23,00	Vellen (boom verwijderen)	16-03-2026		d. 12 tot 15 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 0 tot 5 jaar		d. Slecht	
KP025-010626-010826	1060481	Oost	Retiefstraat 210	1092SW	123.292,90	485.385,80	Ulmus 'Dodoens'	iep (cultuurvariateit)	1984	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Klankafwijking	42,00	Vellen (boom verwijderen)	30-03-2026		f. 18 tot 24 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		c. > 15 jaar		c. Onvoldoende	
KP025-010626-010826	1164660	Oost	Oostelijke Handelskade 42	1019BN	124.280,24	487.426,76	Tilia cordata	Winterlinde	1994	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Mechanisch defect: Afgestorven bast Mechanisch defect: Ent en of onderstamprobleem	34,00	Vellen (boom verwijderen)	18-03-2026		c. 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (te vellen boom)		d. Slecht	
17																						