


wijzigingen betreffen opbouw 10e verdieping en renovatie stalen kozijnen.	
renovatie aanpassingen gebouw	code
	te verwijderen wanden, deuren en sanitair
	te verwijderen bestaande gebouwonderdelen
	te vervangen bestaande installatie en dakbedekking i.v.m. onderhoud

Opmerkingen:
 maatvoering in het werk te controleren
 adres Apollolaan 138 te Amsterdam
 rijksmonument nummer 532205



47700+ PEIL bestemmingsplan (ten opzichte van maaiveld)
 geen hoogte overschrijding ten opzichte van bestaand

45500+ PEIL bestemmingsplan (ten opzichte van maaiveld)

0.850+ PEIL bestemmingsplan = vloerpeil 0.000 Hilton

0.000+ PEIL = bestemmingsplan peil: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld

aanzicht zuidgevel

Wijzigingen:


opdrachtgever:
Amsterdam Hilton Hotel B.V.
 Duivendrechtsteade 67
 postbus 14029
 1000GB Amsterdam
 Tel: 020-692444

adviseur constructies:
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs b.v.
 Amsterdam
 Ploeg de Meesterlaan 3a
 1036 WC Amsterdam
 Tel: 020-6163771

adviseur installaties:
Instalview Installatie Management
 Wouterstraat 3
 2171 TP Sassenheim
 Tel: 0252-745133

adviseur brandveiligheid:
EPIC risk & safety consultants
 Leermontweg 1136
 3721 NC Bilthoven
 Tel: 030-2252400

Architect:
OZ
 OZ
 Postbus 37697
 1000 BR Amsterdam
 K. Zwitser
 +31 20 31 41 111
 k.zwits@ozarchitect.nl



vergroten dakopbouw Amsterdam
 21-799RB

bladnummer:
 Wijziging 101

versie:
 A

datum:
 24-05-2024

onderwerp:
 overzichtstijlgevel
 zuidgevel
 overzicht aanpassingen gebouw

schaal:
 1:100

formaat:
 A0-XL