

Lijst vergunningsplichtige snoei	Boom oud.Id	X Coördinaat	Y Coördinaat	Stadsdeel of kern
VPS010-010326-010626	1032844	123.453,12	485.549,20	Oost
VPS010-010326-010626	1072450	123.662,12	485.652,19	Oost

Dichtstbijzijnde BAG Postcode	Dichtstbijzijnde BAG Adres	Boom oud.Soortnaam
1092VE	Tugelaweg 30	Robinia pseudoacacia
1093EN	Linnaeusstraat 111	Prunus serrulata 'Kanzan'

Boom oud.Soortnaam.Soortnaam Nederlands	Boomgebreken
Valse acacia	Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen Zwam/schimmel: Echte honingzwam Algemeen: Dichte onderbeplanting (m)
Japanse sierkers (cultuurvariëteit)	Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen

Boommaatregelen besluit	Datum boomveiligheidsinspectie	Boom oud.Jaar van aanleg
Eco fase 3 reduceren stam	05-05-2026	1973
Eco fase 3 reduceren stam	02-04-2026	1968

Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerkingen
Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Uitvoering buiten broedperiode en/of na uitvoering ecocheck op in gebruik zijnde tijdelijke verblijfplaatsen.
Geen flora en fauna aspecten aanwezig	

Boom oud.Toekomstverwachting	Stamdiameter	Boom oud.Boomconditie	Termijnurgentie
a. 0 tot 5 jaar	40,00	d. Slecht	< 12 maanden
a. 0 tot 5 jaar	21,00	d. Slecht	< 12 maanden

Boom oud.Boomhoogteklasse actueel	Toelichting besluit	Boom oud.Beschermingsstatus
f. 18 tot 24 m.	Stamstuk laten staan van ca. 2 meter. Buiten bereik pad.	
a. tot 6 m.		