

CO24.8102HS.101142-1.30

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen" en protocol 6701

Hierbij verklaart **ContrAll Inspectie B.V.** dat

Dunlop Protective Footwear B.V.
Boeierstraat 12, 8102 HS Raalte

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

losplaats/laadkuil (87 m²)
exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **CTI24132.00** d.d. **7 augustus 2024** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **7 augustus 2024**.

Voor de onder het Besluit activiteiten leefomgeving vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:


- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **7 augustus 2030** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn
055 - 578 13 50



Deskundig Inspecteur I

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen" en protocol 6701

Hierbij verklaart **ContrAll Inspectie B.V.** dat

Dunlop Protective Footwear B.V.
Boeierstraat 12, 8102 HS Raalte

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

vatenhal (171 m²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **CTI24132.00** d.d. **7 augustus 2024** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **7 augustus 2024**.

Voor de onder het Besluit activiteiten leefomgeving vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:


- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **7 augustus 2030** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en re



Afgegeven door:

ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn
055 - 578 13 50



[REDACTED]
Deskundig Inspecteur I

[REDACTED] -3.30

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen" en protocol 6701

Hierbij verklaart **ContrAll Inspectie B.V.** dat

Dunlop Protective Footwear B.V.

[REDACTED] 12, [REDACTED] [REDACTED]

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

keuken (138 m²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk [REDACTED] d.d. **7 augustus 2024** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **7 augustus 2024**.

Voor de onder het Besluit activiteiten leefomgeving vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **7 augustus 2030** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM [REDACTED]
055 - 578 13 50

[REDACTED]
[REDACTED]
Deskundig Inspecteur I

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen" en protocol 6701

Hierbij verklaart **ContrAll Inspectie B.V.** dat

Dunlop Protective Footwear B.V.
Boeierstraat 12, 8102 HS Raalte

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

productstraat (255 m²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **CTI24132.00** d.d. **7 augustus 2024** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **7 augustus 2024**.


Voor de onder het Besluit activiteiten leefomgeving vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **7 augustus 2030** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn
055 - 578 13 50



Inspectierapport

Inspectie bodembeschermende voorziening(-en)

Locatienaam : Dunlop Protective Footwear B.V.

Adres : Boeierstraat 12

Plaats : 8102 HS Raalte

Rapportnummer : CTI24132.00

Revisie : 00

Rapportdatum : 7 augustus 2024

1. Algemene gegevens

Opdrachtgever: Dunlop Protective Footwear B.V.
De heer H. (Hans) [REDACTED]
Postbus 1
[REDACTED] Raalte

Opdrachtnemer: ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn

Opdrachtdatum: 19 januari 2024

Inspectiedatum: 11 maart 2024 rapportdatum: 11 maart 2024

Herinspectiedatum: 7 augustus 2024

Inspectiecriteria: AS SIKB 6700 (versie 3.0) inspectie bodembeschermende voorzieningen met bijbehorend protocol 6701 voor visuele inspectie.

Conclusie: De geïnspecteerde voorziening(-en) is/zijn als [REDACTED]

Inspectie uitgevoerd door: [REDACTED] / herinspectie door [REDACTED]

De inspecteur verklaart dat de inspectie op onpartijdige wijze heeft plaatsg

Autorisatie rapportage: [REDACTED]

2. Inleiding

Dunlop Protective Footwear B.V. heeft ContrAll Inspectie B.V. opdracht verstrekt om de vloeistofdichtheid van de bodembeschermende voorziening(-en) te beoordelen op haar locatie te Raalte.

ContrAll Inspectie B.V. heeft vooraf de veiligheidsrisico's geïnventariseerd en de resultaten daarvan de inspecteur medegedeeld. Aan de Inspecteur zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. Tezamen met de verstrekte instructies zijn de risico's beheersbaar. Bijzonderheden zijn niet van toepassing.

Er zijn geen wijzigingen geconstateerd tussen de werkelijke en vooraf geschetste situatie. Er is ook niet afgeweken van de oorspronkelijke opdracht.

De geïnspecteerde voorziening(-en) is/zijn nader omschreven op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

ContrAll Inspectie B.V. is als type "A" inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens criteria ISO/IEC 17020:2012 aangevuld met de bijbehorende Application ILAC-P15:05/2020.

ContrAll Inspectie B.V. heeft de inspectie onder accreditatie uitgevoerd op basis van de inspectiecriteria. Het certificaat van accreditatie van ContrAll Inspectie B.V. en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage. ContrAll Inspectie B.V. is onpartijdig en onafhankelijk ten aanzien van de opdrachtgever. De werkwijze volgt AS6700 en het van toepassing zijnde protocol. De resultaten van de inspectie zijn uitsluitend van toepassing op de geïnspecteerde voorziening(-en).

ContrAll Inspectie B.V. is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor het uitvoeren van periodieke inspecties van bodembeschermende voorzieningen volgens AS SIKB 6701 en 6703.

Onderhavig inspectierapport is opgesteld als eindrapportage. Indien dit inspectierapport is gebaseerd op een herinspectie dan is in hoofdstuk 1 de oorspronkelijke inspectiedatum aangegeven met bijbehorende rapportdatum. In voorkomend geval wordt dit (oorspronkelijke) rapport niet opnieuw verstrekt, maar als naslagwerk gebruikt in kader van reproduceerbaarheid.

Dit inspectierapport mag alleen in zijn geheel én ongewijzigd worden gereproduceerd.

3. Inspectieresultaten

3.1 Inspectieresultaten visuele inspectie (protocol 6701)

In onderstaande tabel zijn de eindresultaten opgenomen van de geïnspecteerde voorziening(-en).

Omschrijving voorziening:	Constructie	Doorvoeren en bevestigingspunten	Afschot	Voegafdichtingen	Lassen, (stort)haden en aansluitingen	Opmerking:
losplaats/laadkuil (87 m ²)	V	V	V	V	V	
vatenhal (171 m ²)	V	V	V	V	V	
keuken (138 m ²)	V	V	V	V	V	
productstraat (255 m ²)	V	V	V	V	V	

Toelichting: V = voldoet, X = voldoet niet, N = niet van toepassing

Geïnspecteerde laag en/of lagen die de bodembescherming moet (-en) borgen:

Cementgebonden constructie van in het werk gestort beton.

Gebruik c.q. omschrijving van het gebruik van de voorziening(-en):

Het gebruik van de voorziening is in bovenstaande tabel omschreven.

Geconstateerde onvolkomenheden:

Geen.

Overige inspectieresultaten:

Geen.

Algemene bevindingen:

Tijdens de inspectie is voldoende duidelijkheid verkregen over de vloeistofdichtheid van de voorziening. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Bij de inspectie is de gehele voorziening geïnspecteerd. In geval van een herinspectie zijn alleen de eerder geconstateerde gebreken opnieuw geïnspecteerd. Er is bij de inspectie geen kritieke uitrusting gebruikt. Er zijn geen werkzaamheden uitbesteed.

De inspectie is onafhankelijk en onpartijdig uitgevoerd. Er is geen sprake geweest van oneigenlijke druk.

4. (Aanvullend) dossieronderzoek

Door beoordeling van dossierstukken kan aanvullende informatie worden verkregen. Het betreft informatie die van belang is om bij de inspectie te betrekken en te bepalen of de voorziening, nadat deze is geïnspecteerd (alsnog) kan voldoen aan de kwalificatie van vloeistofdichtheid.

(Aanvullend) dossieronderzoek is niet noodzakelijk.

5. Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de geïnspecteerde bodembeschermende voorziening(-en) momenteel voldoet(-n) aan de inspectiecriteria en in aanmerking komt(-en) voor een Verklaring

Vloeistofdichte Voorziening. De geïnspecteerde voorziening(-en) is/zijn in bijlage 1 vastgelegd op tekening en / of door middel van foto's.

Herstelwerkzaamheden zijn niet nodig evenals nader onderzoek niet noodzakelijk is.

Noot: Goedkeuring van de vloeistofdichtheid van de door onze geïnspecteerde voorziening of onderdelen daarvan houdt niet in dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade indien op enig moment na de inspectie een bodemverontreiniging ter plaatse van deze voorziening wordt geconstateerd.

Noot: Indien de bedrijfsriolering, of een onderdeel daarvan, niet is geïnspecteerd wijzen wij u erop dat lekkages of niet goed functionerende bedrijfsrioleringen kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. Indien u wenst kunnen wij u hierover nader informeren en zo nodig een kostenopgaaf doen om de bedrijfsriolering te beoordelen.

Inspectietermijnen

Voor de onder het 'Besluit activiteiten leefomgeving' vallende voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd. Deze datum is vermeld op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.


Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Voor de jaarlijkse bedrijfsinterne controle door (of namens) de houder van de voorziening(-en) kan gebruik gemaakt worden van de controlelijst welke reeds in uw bezit is. Ook is deze nog een keer bijgevoegd, zie bijlage 2.


Bijlage 1



Plattegrond losplaats en laadkuil (87 m²)

**Plattegrond vatenhal (171 m²)**

productstraat



Bijlage 2

Bedrijfsinterne controlelijst				
Controle uitgevoerd door: (naam)		Datum controle:		
Omschrijving voorziening:				
Nr. controlepunt	Resultaat	Herstelmaatregel		
	Ja / Nee	actie		Gereed
1. Oppervlak				
1.1.	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?			
	Is vlekvorming wezenlijk toegenomen t.o.v. vorige controle?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			
1.7	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen? (Anders dan naar de daarvoor bedoelde afwateringspunten)			
2. Afdichtingen				
2.1	Ontbreken afdichtingen in vloer / verharding / wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is t.p.v. afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			
3. Bedrijfsriolering				
3.1	Vertonen de ontvangpunten gebreken?			
3.2	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
3.3	Zijn de afvoeren verstopt?			
3.4	Vertoont de afscheidingsinstallatie gebreken?			
4. Algemene indruk				
4.1	Geeft het totaal beeld aanleiding tot nader onderzoek?			
4.2	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			
5. Bijzonderheden				
Indien één van de vragen met "ja" wordt beantwoord, moet actie worden ondernomen. Gelieve dan contact op te nemen met ContrAll Inspectie B.V. Telefoon 055-5781350 / inspectie@contrall.nl / www.contrall.nl Op verzoek kan dit controleformulier digitaal worden toegezonden.				