
Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek verwijderen boom
Inspectie door [redacted] op 13/10/2026

Bomen



Boom 1
Cupressocyparis leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomhoogte	4 m
Stamomtrek per stam	54 cm
Stamdiameter per stam	17,19 cm
Afstand tot woning	3,50 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Langs de openbare weg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is aan 1 kant kaal gesnoeid en dit gaat niet meer herstellen. Snoeien van de boom zal niet leiden tot een gewenst resultaat. Deze boom is niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Crataegus laevigata

In het kader van de omgevingswet is een Omgevingsscan niet noodzakelijk. In de omgeving is voldoende winterhard groen aanwezig. De woningen in de straat beschikken over platte daken wat geen geschikte verblijfplaats is voor de beschermde huismus.
Wel is advies de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Als de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd worden, is een inspectie door een ecologische deskundige d.m.v. een broedvogelinspectie noodzakelijk.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3

