Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek beoordelen boom, huurder is bezorgd
Inspectie door René Halfweeg op 25/08/2026

Bomen



Boom 1
Betula pendula (NL: Ruwe berk)

Boomhoogte	16 m
Stamomtrek per stam	146 cm
Stamdiameter per stam	46,47 cm
Afstand tot woning	8,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 2
Thuja occidentalis (NL: Westerse levensboom)

Boomhoogte	15 m
Stamomtrek per stam	91 cm
Stamdiameter per stam	28,97 cm
Afstand tot woning	1,00 m
Afstand tot erfgrens	10,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 3
Ulmus hollandica (NL: Hollandse iep)

Boomhoogte	5 m
Stamomtrek per stam	24 cm
Stamdiameter per stam	7,64 cm
Afstand tot woning	13,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen


Advies
Boom 1. Kappen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Crataegus laevigata

Boom 2. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Deze boom is achterstallig en vereist een snoeibeurt om een aanvaard boombeeld te krijgen. Hierna is de boom, met regelmatig onderhoud, duurzaam te handhaven.

Boom 3. Kappen (niet vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 1




Boom 2 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3

