[redacted]

Adviesrapport

Melding

Rochdale
Verzoek beoordelen bomen
Inspectie door [redacted] op 15/10/2026

Bomen



Boom 1
Larix kaempferi (NL: Japanse lariks)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte	8 m
Stamomtrek per stam	72 cm
Stamdiameter per stam	22,92 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afsterving(sverschijnselen), mechanisch (kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 2

Thuja occidentalis Brabant (NL: Westerse levensboom)

Boomhoogte	8 m
Aantal stammen	5
Stamomtrek per stam	20 cm, 10 cm, 33 cm, 28 cm, 27 cm
Stamdiameter per stam	6,37 cm, 3,18 cm, 10,5 cm, 8,91 cm, 8,59 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom vertoont afstervingsverschijnselen en is niet duurzaam te handhaven.
herpplantvoorstel: Amelanchier lamarckii.

Boom 2. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en is niet duurzaam te handhaven.
herpplantvoorstel: Amelanchier arborea Robin Hill.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1




Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3

