

Kapitel binnen	Boom-out of	Stadialiteit of form	Ditcheitgrijze B&G-Adres	Ditcheitgrijze B&G-Precode	X Coordinate	Y Coordinate	Boom-out Soortboom	Boom-out Soortboom Soortboom Nederland	Boom-out Jaar van aanvang	Soortboom	Standaardmet	Boomsommeting bodem	Inspectiedatum	Tuisketting bodem	Boom-out Boomsommetingse actual	Tuiskettingse	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna aspecten	Boom-out Tuiskettingsewachting	Boom-out Boomsommetingsewaakt	Boom-out Boomsommetingsewachting	Boom-out Boomsommetingse
UK026-03026-03026	103084	Zuid	Pijnappelstraat 2	107077	12127.08	48484.31	Acacia platyloba 'Dobsonii'	Bokelboom	1996	Mechanisch defect: lichte stam	12	Velten (boom veralgemen)	4-6-2026	a 1 tot 6 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a 15 jaar	b. Voldoende			
UK026-03026-03026	133082	Zuid	Westerstraat 10	107082	121.761.151	484.125.106	Acacia salicina	Bokelboom	2020	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	13	Velten (boom veralgemen)	2-7-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing (zie velten boom)	b. Voldoende			
UK026-03026-03026	287405	Zuid	Armeniaal 50B	107084	12451.71	48453.69	Populus salicina 'Pezizal'	Witbladde esen (juulboomverval)	2021	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	5	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 1 tot van toepassing (zie velten boom)	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	286175	Zuid	Armeniaal 51	107084	120575.14	48453.11	Populus salicina	Zwarte esen (juulboomverval)	2021	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	6	Velten (boom veralgemen)	6-6-2026	b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	945762	Zuid	Prinses Beatrixstraat 10	107087	120.572.997	483.906.807	Populus canadensis	Canadese populier	1938	Mechanisch defect: Verkalking	126	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	f. 1 tot 24 m.	< 12 maanden	Elke of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Werkzaamheden uitvoeren in de winter, vanwege mogelijke verdelingspatronen in andere fauna.	a 1 tot 5 jaar	d. Slecht			
UK026-03026-03026	1205761	Zuid	Westerlandstraat 8	107095	12343.18	48324.75	Acacia salicina	Rode randboomstruik	1984	Mechanisch defect: Beschadigd boomstam	33	Velten (boom veralgemen)	1-6-2026	b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. 1 tot 5 jaar	d. Slecht			
UK026-03026-03026	130087	Zuid	Palmstraat 14	107096	12171.16	484621.75	Robinia pseudoacacia 'Vimbratica'	Bokelboom	2000	Mechanisch defect: Verkalking	14	Velten (boom veralgemen)	8-6-2026	a 1 tot 6 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a 1 tot 5 jaar	d. Slecht			
UK026-03026-03026	131082	Zuid	Gewandstraat 10	107096	122.761.151	484.125.106	Acacia salicina	Gewandboom	2020	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	13	Velten (boom veralgemen)	2-7-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (zie velten boom)	b. Voldoende			
UK026-03026-03026	133082	Zuid	Bernoulli 1	107096	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Californische populier	2020	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	5	Velten (boom veralgemen)	6-6-2026	a 1 tot 6 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	922176	Zuid	Stadialiteit 6	107096	120575.14	48453.11	Populus salicina	Zwarte esen (juulboomverval)	1977	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	20	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	922182	Zuid	Armeniaal 49	107096	121.761.151	484.125.106	Quercus robur 'Tortuosa Buxus'	Franses eik	2027	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	13	Velten (boom veralgemen)	2-7-2026	b. 6 tot 9 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	932326	Zuid	Schiedamschen 28	107098	123551.10	48484.31	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	20	Velten (boom veralgemen)	2-7-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (zie velten boom)	d. Slecht			
UK026-03026-03026	942211	Zuid	Armeniaal 49B	107098	123528.18	48368.08	Alnus cordata	Witbladde els	1977	Mechanisch defect: Afstervingsverschijnselen	30	Velten (boom veralgemen)	19-6-2026	a 15 tot 18 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (zie velten boom)	d. Slecht			
UK026-03026-03026	945252	Zuid	Westerstraat 77	107099	121.761.151	484.125.106	Tilia argentea	Witbloedde linde	1984	Mechanisch defect: Verkalking	26	Velten (boom veralgemen)	24-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		f. Niet van toepassing (zie velten boom)	b. Voldoende			
UK026-03026-03026	951473	Zuid	Eendewijk 2	108058	118338.19	482338.49	Populus salicina	Vlaamse beemst	1984	Mechanisch defect: Verkalking	27	Velten (boom veralgemen)	24-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Bernoulli 1	107098	120.761.151	483.906.807	Populus canadensis	Canadese populier	1938	Mechanisch defect: Verkalking	133	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 10 tot 18 m.	< 12 maanden	Elke of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Meerdere haken in stam en kroon die een geschiedte verdelingspatronen vormen voor vleermuis en andere fauna. Werkzaamheden uitvoeren in de winterperiode.	a > 15 jaar	b. Voldoende			
UK026-03026-03026	951546	Zuid	Duynendijkstraat 7	107098	120582.12	48483.75	Populus nigra	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Duynendijkstraat 9	107098	120582.12	48483.75	Populus nigra	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect: Verkalking	21	Velten (boom veralgemen)	20-6-2026	a 9 tot 12 m.	< 12 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		a. Niet van toepassing	a. 2 jaar slecht			
UK026-03026-03026	955556	Zuid	Armeniaal 49B	107098	120.761.151	483.906.807	Populus salicina	Zwarte es	1980	Mechanisch defect												