

Notitie kapvergunning

Betreft	Besluitvorming kapvergunning bomen OBS De Weidevogel
Van	██████ en ██████
Datum	Woensdag 27 mei 2026
Versie	Versie 01
Bijlagen	1. Memo bomen – Gemeente Amsterdam 2. Evaluatieverslag sanering 3. Beschikking maatwerk in stand houden afdeklaag

1. Aanleiding

Naar aanleiding van de door de gemeente Amsterdam opgestelde memo inzake de situatie rondom de bomen bij OBS De Weidevogel, en het daaropvolgende overleg met de betrokken vakspecialisten, is een afweging gemaakt ten aanzien van de mogelijke handelingsopties. In de huidige situatie is sprake van verontreinigde grond onder de bestaande bomen. Tijdens eerdere werkzaamheden is hier een leeflaag van circa 20 cm aangebracht. Inmiddels is vastgesteld dat deze keuze negatieve gevolgen heeft voor de vitaliteit en het behoud van de bomen. De gemeente heeft in de memo drie mogelijke scenario's geschetst, inclusief voor- en nadelen. Op basis hiervan is een weloverwogen keuze gemaakt voor het vervolg.

2. Gemaakte keuze

In overleg met de gemeente en de bomenspecialist is besloten om verder te gaan met optie 3: het aanvragen van een kapvergunning voor de vijf betreffende bomen.

Deze keuze is gebaseerd op het advies van de bomenspecialist, waarin is geconcludeerd dat:

- de huidige situatie ongunstig is voor het duurzaam behoud van de bomen;
- de bomen geen bijzondere (beschermde of monumentale) kwaliteit vertegenwoordigen;
- het verwijderen van de bomen de mogelijkheid biedt om de onderliggende verontreinigde grond integraal aan te pakken.

Daarmee wordt gekozen voor een oplossing die op langere termijn zowel technisch als ruimtelijk de meest duurzame situatie oplevert.

3. Overwegingen

Bij de afweging tussen de verschillende opties zijn de volgende aspecten meegenomen:

- Optie 1 (niets doen) leidt naar verwachting tot het afsterven van de bomen en vormt een overtreding van de bomenverordening.
- Optie 2 (aanpassen bestaande situatie) zorgt voor behoud van de bomen, maar laat de verontreiniging in de bodem aanwezig en resulteert in een minder wenselijke inrichting met kunstmatige constructies en verharding.
- Optie 3 (kappen en vervangen) biedt de mogelijkheid om de locatie volledig te saneren en opnieuw in te richten met gezonde groeiplaatsomstandigheden.

De keuze voor optie 3 is daarmee gebaseerd op een integrale afweging van duurzaamheid, uitvoerbaarheid, regelgeving en toekomstige kwaliteit van de buitenruimte.

4. Geen uitvoering BEA

Aangezien deze keuze tot stand is gekomen in direct overleg met de gemeente en op basis van een inhoudelijk advies van de bomenspecialist, is besloten geen Bomen Effect Analyse (BEA) te laten uitvoeren.

Een aanvullende analyse wordt in dit geval niet noodzakelijk geacht, omdat:

- de relevante afwegingen reeds zijn gemaakt en vastgelegd in de memo;
- de gemeente als bevoegd gezag betrokken is bij de besluitvorming;
- de meerwaarde van een BEA in deze fase beperkt is.

Daarnaast voorkomt het achterwege laten van de BEA onnodige kosten binnen het project.

5. Vervolg en uitvoering

Na verkrijging van de kapvergunning zal worden overgegaan tot het verwijderen van de vijf bomen. Aansluitend zal de locatie conform de geldende richtlijnen worden aangepakt, waarbij:

- de onderliggende verontreinigde grond wordt verwijderd;
- een volledige restsanering wordt uitgevoerd;