

Kaplijst bomen	Boom oud Id	Stadsdeel of kern	Dichtstbijzijnde BA	Dichtstbijzijnde BA	X Coördinaat	Y Coördinaat	Boom oud Soortna	Boom oud Soortna	Soortnaaam	Boom oud Jaar van Boomgebreken	Stamdiameter	Boomaatregel bij Inspectiedatum	Toelichting besluit	Boom oud Boomh	Termijnurgentie	Flora en fauna aspecten	Flora en fauna opmerking	Boom oud Toekomstverwach	Boom oud Beschermingsniveau	Boom oud Beschermingsniveau	Boom oud Boomconditie		
KP022-010126-311226-Spoedkap	1020051	West	De Wittenkade 3	1052AA	120.487.25	488.693.39	Ulmus hollandica	Hollandse iep (cultuurvariteit)		1968			Mechanisch defect: Ent en/of onderstamprobleem Mechanisch defect: Afsterfingsverschijnselen Mechanisch defect: Rotting stam	75,00	Vellen (boom verw	09-04-2026	Geen F&F aspecten	f 1,8 tot 24 m.	< 3 maanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	e. Niet van toepassing	Monumentale boom	g. Niet van toepassing